

Objet : Source des odeurs

Date : 10 juin 2011

Les odeurs d'hydrocarbures en provenance des égouts identifiés à la mi-mai ont effectivement été associées à une fuite de distillat d'une de nos conduites. La fuite, survenue sur notre terrain, a été identifiée et rapportée le 19 mai. La conduite en cause a été isolée immédiatement et réparée. La corrélation entre cette fuite et l'impact dans les égouts a été confirmée dans les derniers jours.

La fuite est arrêtée depuis le 19 mai, mais nous travaillons toujours en collaboration avec le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) et avec le Service de l'environnement de la Ville de Montréal (SEVM), pour récupérer le produit résiduel.

Pour renseignements :
Élisabeth Crête, ing.
Conseillère Environnement
Téléphone : (514) 640-8000

Transmission

- Membres du CLIC via A.I.E.M.
- Membres du CL Raffinerie de Montréal
- Site de l'AIEM

« Cet avis découle de notre engagement social en tant que membre de l'Association industrielle de l'est de Montréal. L'objectif est d'informer la population avoisinante en cas d'événement inhabituel perceptible à l'extérieur de nos installations. »